

Al
Datore di lavoro del CPIA MONZA
Il Dirigente scolastico CLAUDIO MENEGHINI

Milano, 30/09/2020

Ogg. Relazione sulle condizioni di sicurezza del il punto di erogazione CPIA Monza di via Borsa 45 - Monza

Lo scrivente Gaetano Grieco, RSPP del CPIA Monza e Brianza, ha compiuto, in data 28 Settembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 15:45 circa un sopralluogo nel punto d'erogazione di primo livello del CPIA Monza e Brianza, sito in Via Borsa 45, presso il CFP Paolo Borsa. Al sopralluogo erano presenti il dirigente Claudio Meneghini, i docenti Anna Agnelli e Isabelle Amato.

Il gruppo era accompagnato dal direttore del CFP Borsa, Barbara Vertemati, e da delegato del servizio RSPP del CFP Paolo Borsa, che hanno prestato assistenza.

La sede di Via Borsa 45 è stata assegnata dal Comune di Monza al CPIA di Monza e Brianza nell'Ottobre 2018, in deroga al piano regionale di dimensionamento, che prevedeva - e prevede tuttora, secondo quanto comunicato dal dirigente del CPIA - la sede di Via San Martino 4, Monza.

Nella sede del CFP Paolo Borsa opera il citato centro di formazione professionale, di proprietà di una fondazione comunale.

Il CPIA di Monza e Brianza opera in una aula al primo piano (laboratorio di informatica) e in quattro aule al secondo piano.

Il CFP Borsa e il CPIA di Monza e Brianza hanno adottato ciascuno un proprio protocollo anti-contagio da Coronavirus.

Tutto ciò premesso, occorre notare che le popolazioni studentesche e il personale delle due istituzioni scolastiche sono soggette a continue e strutturali interferenze, che non appaiono risolubili.

Infatti, entrata ed uscita sono in comune in concorrenza di orari e con esecuzione di percorsi promiscui, i locali assegnati al CPIA di Monza e Brianza sono intervallati sistematicamente da locali in cui opera il CFP Paolo Borsa il quale riferisce, per il tramite del direttore Barbara Vertemati, di aver dovuto estendere, in chiave di prevenzione del contagio da Coronavirus, il proprio orario di funzionamento fino a tutto il pomeriggio. Analoga esigenza di estensione dell'orario di funzionamento è naturalmente rappresentata dal CPIA. Inoltre, la quantità di locali assegnati al CPIA è manifestamente insufficiente, a fronte di una popolazione di iscritti - riferita dal dirigente - pari a oggi a 421 unità, in crescita.

Sono altresì da notare i seguenti elementi critici nelle aule assegnate al CPIA Monza e Brianza:


1. Aula 2.10 finestra sinistra la tapparella scende da sola ed è impossibile fissarla;
2. Aula 2.8 finestra sinistra la tapparella è rotta e non si alza;
3. Aula 2.7 unica finestra, tapparella rotta e chiusa;
4. Di conseguenza, nelle aule 2.7, 2.8, 2.10 è impossibile cambiare l'aria, operazione necessaria in chiave anti contagio da Coronavirus;
5. Attualmente, nel corridoio dove sono situate le aule del CPIA si trovano anche alcuni uffici e un bagno ai quali accedono i docenti e i collaboratori scolastici della scuola Borsa.

6. Non è ancora stato individuato un servizio igienico ad uso esclusivo del personale CPIA.

In relazione a ciò, richiamato il protocollo ministeriale per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza, lo scrivente servizio di prevenzione e protezione rischi del CPIA Monza e Brianza dichiara che non è possibile svolgere l'attività didattica frontale in detta sede nel rispetto delle misure ministeriali di sicurezza anti-contagio da Coronavirus, e che non è possibile eliminare i rischi di contagio da Coronavirus dovuto alla sistematica interferenza, nella stessa sede di Via Borsa 45, tra il CFP Borsa e il CPIA Monza e Brianza.

Distinti Saluti

Gaetano Grieco



documento firmato digitalmente 20201001:09.10